Requested Patent:

JP2162137A

Title:

ABNORMALITY COMMUNICATING SYSTEM;

Abstracted Patent:

JP2162137;

Publication Date:

1990-06-21;

Inventor(s):

GOMIZUI KAZUHIRO; others: 02;

Applicant(s):

FUJITSU TEN LTD;

Application Number:

JP19880316268 19881216;

Priority Number(s):

IPC Classification:

B60R25/10; G08B25/08; G08B25/10; H04B7/26; H04Q9/00;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To communicate abnormalities of a vehicle to the owner of which by bringing a telephone in the vehicle to calling state as soon as an abnormality of the vehicle is detected and receiving and displaying call signals transmitted through a repeater station on a remote abnormality display section.

CONSTITUTION: In a vehicle, an abnormality detecting section 1 operated by informations from an abnormality detecting sensor and a calling section 2 excited by the detecting section 1 to bring a mobile telephone 3 in the vehicle to calling state are provided. At the owner side of the vehicle, an abnormality display section 6 is provided in a receiver 5 of call signals and discrimination signals transmitted from the car telephone 3 through a repeater station 4. With this system abnormalities of the vehicle can be easily communicated to the owner of the vehicle even when he is far away from the car.

⑲ 日本国特許庁(JP)

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-162137

®Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成2年(1990)6月21日
B 60 R 25/10 G 08 B 25/08		7443—3D 8621—5C		
25/10	100 0	8621 — 5 C 7608 — 5 K		
H 04 B 7/26 H 04 Q 9/00	109 G 301 B	6945—5K		
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		審査請求	未請求	請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称 異常通報装置

②特 顧 昭63-316268

@出 願 昭63(1988)12月16日

⑫発 明 者 五 水 井 一 浩 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株 式会社内

個発 明 者 田 中 国 次 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株

の発明者 池信 博光 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株

式会社内

①出 願 人 富士通テン株式会社 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号

四代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

明細膂

1. 発明の名称

異常通報装置

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 車両に設けられた異常検知センサーからのセンサー情報をもとに前記車両の異常を検知する異常検知部(1)と、

該異常検知部(1)により起動され、かつ前記 車両に搭載された自動車電話(3)を発呼状態に する発呼部(2)と、

該自動車電話 (3) から中継局 (4) を介して 送信される呼出信号 (Sc) および前記異常を表 す識別信号 (Si) の対を受信する受信機 (5) 内に設けられ、前記異常を表示する異常表示部

- (6)とを備えることを特徴とする異常通報装置。
- 2. 車両に設けられた異常検知センサからのセンサー情報をもとに前記車両の異常を検知する異常を検知部(1)と、

該異常検知部 (1) により起動され、かつ前記 車両に搭載された自動車電話 (3) を発呼状態に

する発呼部(2)と、

該自動車電話 (3) から送信される呼出信号 (Sc) を受信機 (5) にて受信することにより 前記異常を表示する受信表示部 (7) とを備えることを特徴とする異常通報装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

車内の異常検知センサにより車両の異常が検知センサにより車両の異常が検知をされると同時に発呼部により車内の自動車電話の発情にし、この自動車電話から送信さるの受信機により受信してこの受信機内の異常表示部または受信表示部に軍両の内には受信表示して、車両の異常を通報を表示して、ら遠報であって、ら遠報であることにより車両から強れた所有者に対して容易に車両の異常を通報であることが可能となる。

[産業上の利用分野]

本発明は車両に異常が発生したことを車外にい る車両所有者に通報するための異常通報装置に関 する。

特に、車両の盗難を防止するために、ドアが強 制的に開けられたりウィンドーが割られたりした 場合に車両に異常が発生したことを車両所有者に 迅速に報知することが要求される。

〔従来の技術〕

従来は、車両に異常が発生したことを報知するために、車内のホーン等を鳴動させたり微弱電波・を送信したりする等の手段が講じられていた。すなわち、車両の特定部分の状態、例えばドアの状態を検知する異常検知センサが、停車した場合は、車両に異常が発生したとみなして直ちにホーン等を鳴動させたり電波法に触れないようなごく弱い電波を送信したりして車両所有者に報知していた。

[発明が解決しようとする課題]

第2図は本発明の第2の原理構成を示すブロック図である。この場合は、自動車電話3から送信される呼出信号Scを受信機5にて直接受信することにより車両の異常を表示する受信表示部7を設けている。なお、異常検知部1および発呼部2の構成は第1図と同様である。

〔作 用〕

第1図においては、車両の異常が検知されると

車外の車両所有者に報知していた。この場合、ホーン等の音声あるいは微弱電波のいずれも車面がは微弱電波のいずれも車両がは、車両所有者を砂水のは、車両の異常を設定したが困難になるという問題が生ずる。この対策として、業務用無線機等により特定の関が、数を有する電波を送信することも考えられるが、と思業務用無線機を使用するにあたっては免許が必要なため、使用できる人が限定されてしまう。

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、車両所有者が車両から遠く離れている場合でも、業務用無線機等の特殊な装置を使用することなく車両に異常が発生したことを容易に車両所有者に報知することが可能な異常通報装置を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

第1図は本発明の第1の原理構成を示すブロック図である。なお、前述した構成要素と同様のものについては、同一の参照番号を付して表わす。

第2 図においては、自動車電話3から送信される呼出信号Scを、中継局4を介さずに専用の受信機5により直接受信しているので、受信機5内の受信表示部7において呼出信号Scが受信されたことを表示しさえすれば、車両所有者は車両の異常が発生したことを直ちに認識する。

かくして、本発明では、車両所有者が車両から 遠く離れている場合でも、自動車電話3を利用し て車両に異常が発生したことを明確に報知するこ とが可能となる。



第3図は本発明の第1の原理に基づく実施例を 示すブロック図である。自動車電話3は、送受話 部30内に設けられたマイコン等のCPU 31と、こ のCPU 31に外部からのデータを入力したりCPU 31 からの制御信号を外部に出力したりする!/Oボ ート32と、この1/Oポートから出力される舗 御信号を変調して車外に送信する送信部33とか ら構成されている。さらに、センサー情報 S. ~ S。が入力される異常検知部1および発呼部2を 上記CPU 31により実現している。上記センサー情 報S」~S。から車両の異常が検知されると、平 常時はマイコン内のメモリに記憶されている呼出 信号Scおよび識別信号Siの対がCPU 31により 読み出され1/0ポート32を介して送信邸33 に入力される。さらに、中継局4は、自動車電話 3のサービスエリア毎に設置されている基地局 40と、受信機5 (第1図) 等を呼び出す呼出局 41とから構成されている。さらに、受信機5と して、車両所有者が携帯可能であり、かつ特定の 呼出番号が登録された公共のページ + 50を用いている。この場合、送信部33から送信され、かつ上記呼出番号のデータを含む呼出信号Scは、 識別信号Siと共に基地局40にて受信され電話回線42を介して伝送された後、呼出局41からページ + 50へ再び送信される。このページ + 50では、呼出信号Scと共に識別信号Siを受信するので第3者からの通常の呼出しと車両の異常とを容易に識別することができる。

第4図は本発明の第1の原理に基づく実施例の 動作を説明するためのフローチャートである。こ のフローチャートに従って車両の異常を車両所有 者に報知する手順を説明する。

車両の各部には第5図に示すように、ドア、エンジン、ウィンドー、通信ケーブル、ブレーキおよび車両の傾斜角をそれぞれ検知する各種異常検知センサー10~15等が設けられている。第4図において、まず所有者は車を停止させてサイドブレーキを操作した後、マイコンを動作状態にして車両から離れる。マイコンのCPU 31 (第3図) では、

各種異常検知センサー10~15等からのセンサー情 報S」~Snを読み取って車両に異常が発生した か否かを常に検知している(ステップα、ステッ プb)。ここで、CPU 31が、ドアが開いた状態や 車両が傾いた状態等を検知した場合は、車両に異 常が発生したとして自動車電話3 (第3図)を発 呼状態にする (ステップ c)。 さらに、送信部 33 (第3図) から基地局40 (第3図) に呼出 信号Scおよび織別番号Siの対を送信する(ス テップd)。これらの呼出信号Scおよび識別信 号Siの対は呼出局41 (第3図) から再び送信 された後、呼出信号Scに対応する呼出番号を有 するページャ50(第3図)に受信される(ステ ップe)。上記呼出信号Scによりページャ50 が呼出音を発生すると共に識別信号Siにより異 常表示部 6 (第 3 図) にて "EMG" 等の文字を 表示して車両の異常を車両所有者に報知する(ス テップf)。その後、場合によっては、CPU 31から 制御信号を出力してエンジン等を動作させないよ うな状態、すなわち盗難不可能な状態にすること

第6図は本発明の第2の原理に基づく実施例を示すブロック図である。ここでは、専用の受信機5として、自動車電話3が現在使用している制御チャンネルのコードを受信するための制御チャンネル受信機51を設けている。一般に、自動車電話3においては特定の制御チャンネルが指定されており、この制御チャンネルを表すコードが送信

部33からの呼出信号Scに含まれている。ただ し、自動車電話3に割り当てられる制御チャンネ ルは常に一定ではなく、時々刻々変化する。した がって、制御チャンネル受信機51では、受信部 5 2 により呼出信号Scを直接受信した後、信号 処理部53により自動車電話のすべての制御チャ ンネル (例えば600 チャンネル) を一定の時間間 隔で次々と走査して上記コードがすべての制御チ + ンネルのいずれか一つのコードと一致するか否 かをチェックしている。両者のコードがある特定 の制御チャンネルで一致し、かつ呼出信号Scの レベルが車両と制御チャンネル受信機51との距 離に相応するようなレベルになっている場合は、 上記の特定の制御チャンネルが指定された自動車 電話3が発呼状態になっているとして、受信表示 部~において文字等を表示させるかあるいは警報 音を発生させることにより車両所有者に車両の異 常を報知する。この場合は、通常の呼出しの機能 を兼ね備えたページャ50(第3図)の代わりに 専用の制御チャンネル受信機51を使用している ので、受信表示部では簡単な表示を行うだけでよい。なお、制御チャンネル受信機51と共に基地局40(第3図)も呼出信号Scを受信した場合に、この基地局40が自動車電話3が誤動作を起こしていると誤認することのないように、車両の異常時においては自動車電話3は自分自身を呼び出すような発呼動作を行うのが好ましい。

一般に、呼出信号Scの送信電力は数Wのオーダーになっているので、上記呼出信号Scは従来における微弱電波等よりもずっと遠くまで到達する。したがって、第6図においても従来より遠方まで車両の異常を明確に報知することが可能となる。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明によれば、車内の自 動車電話を自動的に発呼させて車両から遠く離れ た所有者に容易に車両の異常を報知することがで きるような異常通報装置が実現される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の原理構成を示すブロック図、

第2図は本発明の第2の原理構成を示すブロック図、

第3図は本発明の第1の原理に基づく実施例を 示すブロック図、

第4図は本発明の第1の原理に基づく実施例の 動作を説明するためのフローチャート、

第5図は異常検知センサーの位置を示すブロック図、

第6図は本発明の第2の原理に基づく実施例を 示すブロック図である。

1 …異常検知部、

2…発呼部、

3…自動車電話、


4…中継局、

5 … 受信機、


8 …異常表示部、

7 … 受信表示部、

31 ... C P U 。




本発明の第1の原理に基づく来源例 動作を説明するためのフローチャート 第4 図



本発明の第1の原理構成を示すプロック図


第1図

5・・・・ 受信根



本発明の第2の原理構成を示すプロック図


第2四



本発明の第1の原理に基づく実施例を示すプロック図

第 3 図


30…送受話部 42…電話回線 50…ページャ



異常検知センサーの位置を示すプロック図

第 5 図

10~15…異常検知センサ



本発明の第2の原理に指づく契節例を示すプロック図

第6図51…約每54231級個數

-232-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited	d to the items checked:
□ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
O COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPI	HS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED AI	RE POOR QUALITY
□ ÖTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.